

B 8 ゆかた地の洗濯による縫い目の疲労について  
大阪女子学園短大 川上公代

目的 ゆかたを常に寝衣として着用する場合、くり返しの洗濯によって、ゆかた地と同様、縫い目が損傷し、使用が不可能な状態となる。ゆかたの縫製は、手縫いの他にミシン縫玉縫入れたりのが広く使用されているが、くり返しの洗濯・アイロンかけに耐える最適な縫製方法を検討する目的で、実験を行なった。

方法 試料布として綿100%のゆかた地2種を用い、綿糸（No30・No50）、ポリエスチル糸で、手縫またはミシン縫を行なった。次に0.2%の弱アルカリ性洗剤にて、洗濯機により洗浄し、自然乾燥させた。1回の洗浄時間は10分間、12回のくり返しである。縫い目の強伸度は、定速緊張型引張試験機を用い、グラフ法により測定した。縫い目の損傷状態は、写真撮影により観察した。

結果 縫い目強度は、2種の試料共、No30での手縫が他の縫い糸でミシン縫したものより有意に低かった。試料1については強ビロ回において、ポリエスチル > No50 > No30の順になり縫い目間に有意差が認められた。試料2では、ポリエスチル > No50 > No30の傾向にあったが、1部でポリエスチルとNo50との間に有意差が認められず、アイロンかけ後は、No50 > ポリエスチルの順になつた。厚布とアイロンかけ後の縫い目間の強度は、試料1でNo30が有意に低くなり、他の縫い糸では有意差は認められなかつた。試料2の場合には、3種の縫い糸共に有意差が認められた。写真撮影により損傷状態を観察すると、ポリエスチル糸に布切跡が多く見られた。伸び率に関しては、すべてにおいて厚布が最も低く、1回目の洗浄後で、有意に高くなつた。